

POSTOJEĆE STANJE POKOSA UPORNIJAKA NADVOŽNJAKA BOBOVICA U km 2+326 - DESNO



POSTOJEĆE STANJE POKOSA UPORNIJAKA NADVOŽNJAKA BOBOVICA U km 2+326 - LIJEVO





POSTOJEĆE STANJE POKOSA UPORNJAKA NADVOŽNJAKA FARKAŠEVAC U km 5+732 - LIJEVO



POSTOJEĆE STANJE POKOSA UPORNIJAKA NADVOŽNJAKA FARKAŠEVAC U km 5+732 - DESNO






POSTOJEĆE STANJE POKOSA UPORNIJAKA NADVOŽNJAKA DOMASLOVEC U km 7+350 - DESNO



POSTOJEĆE STANJE POKOSA UPORNIJAKA NADVOŽNJAKA DOMASLOVEC U km 7+350 - LIJEVO





Prikaz predgotovljenog betonskog elementa



Spoj rubnih elemenata opločenja s AB pasicom, zidom upornjaka, te spoja na vrhu pokosa (lom kosina)

