

KLASA: 500-02/24-03/609

URBROJ: 4211-100-24-03

Evidencijski broj: H-2024-226

Zagreb, 23.01.2025. godine

PREDMET: Uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa autoceste

Pitanja i odgovori na pitanja zainteresirani gospodarskih subjekata:

Pitanja:

Nastavno na objavljenu dokumentaciju u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: INTERVENTNO UKLANJANJE POTENCIJALNO OPASNIH STABALA SA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I ZAŠITNOG POJASA AUTOCESTE, evidencijski broj nabave: H-2024-226, u nastavku molimo odgovore na sljedeća pitanja.

U zasebnom dokumentu, točnije Tehnički uvjeti Naručitelj navodi da će utovar, odvoz i istovar drvene mase biti na deponiju udaljenom do 10 km koju osigurava Izvoditelj. Prilikom provjere naprijed navedene informacije, od Hrvatskih šuma dobivamo informaciju da se deponij nalazi do 20 km udaljenosti. Molimo Naručitelja provjeru točne lokacije deponija.

Odgovor:

Naručitelj je u dogovoru s Hrvatskim šumama odredio lokaciju deponije:

<https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmaps.app.goo.gl%2fcfgvpCCs8bPqh6o6&umid=935C5E63-2C5B-B606-BA26-019F4751DB91&auth=33066d01ac9b637b34e8a9a07b41b2724f18ec2f-865fb9ede1e58684d85579c90c1ac402fc867455>

<https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmaps.app.goo.gl%2fxJ9XEWqFAomUNY48&umid=935C5E63-2C5B-B606-BA26-019F4751DB91&auth=33066d01ac9b637b34e8a9a07b41b2724f18ec2f-ad3d0d81658b83754d0748113393ae07af9cdd72>

kontakt za pojašnjenja u vezi deponije u Hrvatskim šumama mob. 098/349-715 (izmjena u tehničkim uvjetima)

Nadalje, u tehničkim uvjetima, navedene su, između ostalog i katastarske općine Zadubravlje k.č. 825/11 i k.o. Oprisavci k.č. 2288/13. Pregledom lokacije ustanovljeno je da nema javnih puteva po kojima bi pristupili navednim česticama. Molimo pojašnjenje na koji način će se pristupiti naprijed navedenim česticama te odvoziti drvena masa prema deponiju.

Odgovor:



U dogovoru s Naručiteljem otvara se zaštitna žičana ograda pod uvjetima koji će biti definirani u Suglasnosti za izvođenje radova koje Izvoditelj dobiva prije uvođenja u posao.

U zasebnom dokumentu, točnije Troškovnik, naručitelj nije naveo na koji način će se izvršavati krčenje raslinja u kanalu, odnosno postoji li mogućnost da se svo sitnije raslinje od 10 do 15 cm usitni bagerskom mlatilicom ili se ista mora odvoziti na deponij?

Odgovor:

Iskrčena drvena masa koju ne preuzimaju HŠ malčira se na mjestu nastanka te se usitnjava i površinski odlaže na način da se u idućoj sezoni košnje na predmetnoj površini može strojno kositi (izmjena troškovnik i TU)

nakon organiziranog obilaska lokacije i uvida u stanje na terenu dana izvršenog dana 16.12.2024. godine s predstavnicima Naručitelja, za predmet nabave: **Interventno uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa autoceste**, Evidencijski broj: **H-2024-226**, uočili smo neke poteškoće koje utječu na samu izradu ponude, odnosno formiranje jediničnih cijena, kao i na buduće izvođenje radova, pa Vas molimo da nam pojasnite i pružite potrebne informacije, kako slijedi:

1. obzirom da se deponija drvene mase nastale nakon krčenja kanala i rušenja stabala dogovara s Naručiteljem i Hrvatskim šumama, odnosno nadležnom šumarijom, a današnjim obilaskom lokacije utvrđeno je da Naručitelj i nadležna šumarija nisu u potpunosti usuglasili tehnologiju rada, odnosno da nije definirana točna lokacija predmetne deponije, jer je u Tehničkim uvjetima navedena udaljenost deponije do 10 km, a na današnjem obilasku je obznanjeno da se ne zna gdje će biti deponija te da bi se možda mogla pronaći neka deponija na udaljenosti od 20 km, molimo Naručitelja da pojasni gdje će točno biti lokacija deponije, odnosno da ju usuglasi s nadležnom šumarijom prije roka za dostavu ponuda i o tome obavijesti potencijalne ponuditelje.

Odgovor:

Naručitelj je u dogovoru s Hrvatskim šumama odredio lokacije deponije:

[https://ddei5-0-](https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmaps.app.goo.gl%2fcfgvpCCs8bPqh6o6&umid=935C5E63-2C5B-B606-BA26-019F4751DB91&auth=33066d01ac9b637b34e8a9a07b41b2724f18ec2f-865fb9ede1e58684d85579c90c1ac402fc867455)

[ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmaps.app.goo.gl%2fcfgvpCCs8bPqh6o6&umid=935C5E63-2C5B-B606-BA26-019F4751DB91&auth=33066d01ac9b637b34e8a9a07b41b2724f18ec2f-865fb9ede1e58684d85579c90c1ac402fc867455](https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmaps.app.goo.gl%2fcfgvpCCs8bPqh6o6&umid=935C5E63-2C5B-B606-BA26-019F4751DB91&auth=33066d01ac9b637b34e8a9a07b41b2724f18ec2f-865fb9ede1e58684d85579c90c1ac402fc867455)

[https://ddei5-0-](https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmaps.app.goo.gl%2fJ9XEWqFAomUNY48&umid=935C5E63-2C5B-B606-BA26-019F4751DB91&auth=33066d01ac9b637b34e8a9a07b41b2724f18ec2f-ad3d0d81658b83754d0748113393ae07af9cdd72)

[ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmaps.app.goo.gl%2fJ9XEWqFAomUNY48&umid=935C5E63-2C5B-B606-BA26-019F4751DB91&auth=33066d01ac9b637b34e8a9a07b41b2724f18ec2f-ad3d0d81658b83754d0748113393ae07af9cdd72](https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmaps.app.goo.gl%2fJ9XEWqFAomUNY48&umid=935C5E63-2C5B-B606-BA26-019F4751DB91&auth=33066d01ac9b637b34e8a9a07b41b2724f18ec2f-ad3d0d81658b83754d0748113393ae07af9cdd72)

kontakt za pojašnjenja u vezi deponije u Hrvatskim šumama mob. 098/349-715 (izmjena u tehničkim uvjetima)

2. na lokacijama u k.o. Oprisavci i k.o. Zadubravlje, nema stabala, već je površina obrasla šibljem maksimalnog promjera 10 cm, pa smatramo da je stavka zbrinjavanja drvene mase i odvoz s lokacije nepotrebna, te molimo Naručitelja da pojasni da li se na ovim kanalima može

primijeniti tehnologija malčiranja bez odvoza.

Odgovor:

Iskrčena drvena masa koju ne preuzimaju HŠ malčira se na mjestu nastanka te se usitnjava i površinski odlaže na način da se u idućoj sezoni košnje na predmetnoj površini može strojno kositi (izmjena troškovnik i TU)

3. zbog postavljene žičane ograde, do pojedinih kanala se ne može pristupiti, a obzirom da je u obvezi Naručitelja da osigura odgovarajući pristup gradilištu koji će povezivati gradilište s javnom prometnicom, sve u svrhu neometanog odvijanja radova, molimo Naručitelja da pojasni na koji način će to izvesti te da potvrdi da će prije izvođenja radova Izvođač imati valjani pristup do lokacije kanala koji su predmet nabave.

Odgovor:

U dogovoru s Naručiteljem otvara se zaštitna žičana ograda pod uvjetima koji će biti definirani u Suglasnosti za izvođenje radova koje Izvoditelj dobiva prije uvođenja u posao.

IV. IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

1. Sukladno većem broju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, mijenja se rok za dostavu ponuda i sada glasi:

11. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuditelj će dostaviti ponudu neposredno ili putem pošte složenu, uvezanu u cjelinu i zapakiranu u zatvorenu omotnicu, koja mora biti adresirana na adresu Naručitelja:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

10 000 Zagreb, Širolina 4

imati naznaku:

“PONUDA ZA – Interventno uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa autoceste, EV. BROJ: H-2024-226– NE OTVARAJ ”

i

naziv i adresu ponuditelja.

Krajnji rok za dostavu ponude je: **31.01.2025. godine do 10:00 sati.**

Ponuda mora biti uvedena u Upisnik o zaprimanju ponuda do isteka krajnjeg roka za dostavu ponude.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda.

PRILOG:

-TROŠKOVNIK IZMJENA 23.01.2025

-TEHNIČKI UVJETI IZMJENA 23.01.2025.